

BAKTERIOLOGISK VANDKONTROL



Englerup Vandværk
Vibekæret 8
4060 Kr. Såby

Analyserapport 230110-2
10. januar 2023
Blad 1 af 1



Prøvetager: Laboratoriet (DS/ISO19458:2006)
Prøveadresse: Englerup VV

Prøvested:	Dato	Tid	Coliforme pr. 100 ml	<i>E. coli</i> pr. 100 ml	Kimtal 37 pr. ml	Kimtal 22 pr. ml
Boring, Hane værk	04-01-23	23:42	< 1	< 1	1	1
Afgang, værk	04-01-23	23:33	< 1	< 1	1	1
Før UV, Rent vand	06-01-23	14:10	1	< 1	2	1

Colilert18 Colilert18 DS/EN6222:2000 DS/EN6222:2000

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 1383

Taphane

i.m

i.m

20 □

200

Ingen påvisning af Entorokokker

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig. - ikke målt. ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt.